



ДОМ ЗДРАВЉА
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Пријављено: 06.3.2018		
Орг. јед.	Број	Прилог
	7175/	163

**ПРОЦЕДУРА
ЗА ПРОЦЕНУ СТАЊА ОПРЕМЕ И УСКЛАЂЕНОСТИ
СА ПОТРЕБАМА СЛУЖБЕ**

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
9.38	28.11.2017.	
Израдио др Горица Јанковић специјалиста ортопедије вилица	Процедуру оверио	
Тим за акредитацију стоматолошке службе	<i>Dr Pero Koro</i>	

1. ЦИЉ

Процедура дефинише начин процене стања опреме у рендген кабинету стоматолошке службе.

2. ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ

Ro" техничар (стоматолошка сестра) који врше снимање зуба.

3. ДЕФИНИЦИЈА

На основу мерења абсорбованих доза јонизујућег зрачења сагласно Правилнику о условима за промет и коришћење радиоактивних материјала, рендген апарата и других уређаја који производе јонизујућа зрачења и Правилнику о границама излагања јонизујућим зрачењима доносе се извештаји о дозиметријској контроли и мерења абсорбованих доза зрачења.

4. ОДГОВОРНОСТ

Рендген техничар који врши снимање зуба.

5. ПОСТУПАК

5.1. Сваког месеца дозиметри рендген техничара се шаљу на читавање након чега стижу извештаји о дозиметријској контроли.

5.2. Једном годишње врше се мерења апсорбованих доза зрачења око рендген апарата. Мерења се врше у командној соби, у ходнику, у чекаоници, у просторији за развијање филмова, на месту руковаоца, на оловном прозору, вратима, зиду. На основу ових мерења даје се мишљење да ли може да се изда дозвола за коришћење рендген апарата.

6. ЗАПИСИ

6.1. Извештаји о урађеним мерењима

7. ДОКУМЕНТАЦИЈА

7.1. Правилнику о условима за промет и коришћење радиоактивних материјала, рендген апарата и других уређаја који производе јонизујућа зрачења

7.2. Правилнику о границама излагања јонизујућим зрачењима